

Nº	Data Quest	Remetente	Questionamento	Resposta
4	20/05/2026	[REDACTED]	<p>Prezados, bom dia, Gostaria de solicitar esclarecimento referente ao Edital "Reforma dos ambientes internos do Prédio Dom Pedro II da APPA", conforme abaixo:</p> <p>1.Não encontramos em planilha o valor para as divisórias internas de vidro, gostaria de saber em qual item esse valor foi alocado.</p> <p>2.Outro item que não encontramos em planilha se refere às cabines acústicas. Favor informar se esse item é do escopo da contratada.</p> <p>3.Entendemos que os perfis metálicos externos das esquadrias que serão trocadas serão reaproveitados, favor confirmar se o entendimento está correto. Caso contrário gostaríamos de saber em qual item da planilha ele foi alocado.</p> <p>4.Não encontramos nenhuma informação sobre galvanização da estrutura metálica a fogo. Dessa forma estamos entendendo que a estrutura de cobertura não precisa ser galvanizada a fogo, favor confirmar se o entendimento está correto.</p> <p>Fico no aguardo do retorno.</p> <p>Obrigada.</p>	<p>1. O valor foi alocado no item 7.2 da planilha.</p> <p>2. A compra e instalação das cabines acústicas é de responsabilidade da contratada conforme previsto nos documentos de referência. O valor quanto às cabines acústicas está previsto no item 18.1 da planilha.</p> <p>3. O projeto básico considerou o reaproveitamento do perfil.</p> <p>4. A estrutura metálica deverá receber tratamento anticorrosivo, conforme normas técnicas vigentes para o ambiente em que o edifício se encontra.</p>